

INFORME SANITARIO DE LA ZONA DE BAÑO

PLAYA TAMADUSTE (EL)

Valverde

Actualizado a 18/03/2024

Temporada de baño:

01/02/2024-30/11/2024

Clasificación Anual del Agua de Baño:



Excelente

RECOMENDACIÓN AL BAÑO



APTA PARA EL BAÑO

INFORMACIÓN SANITARIA POR PUNTOS DE MUESTREO:

Punto de Muestreo: PLAYA TAMADUSTE (EL) PM1 (CENTRO (TRAMPOLÍN)) - APTA PARA EL BAÑO

VALORACIONES VISUALES DEL AGUA

Aceites Minerales, Maderas, Medusas, Otros Residuos, Residuos Alquitrانados, Residuos Organicos, Residuos de Caucho, Residuos de Cristal, Residuos de Plástico, Sustancias Tensoactivas

Ausencia

Tipo Algas--Macroalgas

Presencia

VALORACIONES VISUALES DE LA ARENA

Maderas, Otros Residuos, Residuos Alquitrانados, Residuos Organicos, Residuos de Caucho, Residuos de Cristal, Residuos de Plástico

Ausencia

Tipo Algas--Macroalgas

Presencia

RESULTADOS ANALÍTICOS (*) (Ver tabla de valores límites de calidad al final del informe)

Enterococo intestinal--UFC/100 mL 6

Escherichia coli--UFC/100 mL 3

(*) VALORES PARA LA EVALUACIÓN ANUAL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO (ANEXO I DEL RD 1341/2007)

	CALIDAD		
	SUFICIENTE (2)	BUENA (1)	EXCELENTE (1)
Enterococos intestinal	185	200	100
Escherichia Coli	500	500	250

(1) Percentil 95

(2) Percentil 90